

## Toote sisestamine väiksesse kalandrisse.

- 1) Enne söötmist raputa toode „lahti“.
- 2) Toode asetada töölauale töökoha suhtes keskele.
- 3) Toote esimene osa peab olema paralleelne masina esiosaga. Sisestada võimalikult madalalt.
- 4) Toote esiosa peab olema nurkadest kergelt sirgeks venitatud.

NB! Katkiseid ja plekilisi tooteid EI TOHI kalandrisse sööta. Sorteeri need etteantud kohta kalandri alla.

